



## Checkliste Leistenherstellung

### Von der Kundenbedienung im Auftrag definiert:

Absatzhöhe, Nettohöhe

Beinverkürzungsausgleich

Leistenhöhe:

- Modell, Art des Schuhs
- Höhe der Hinterkappe, Höhe der Fussbettung, Höhe der Versorgung

Spitzenform

Korrekturmöglichkeiten

Stellung, Fotos

Fusscans, Fussmasse

Profilzeichnung

### Leistenherstellung:

Auf dem Fusscan einzeichnen:

- Fussachse
- Ballenpunkte, Ballenlinie
- Spitzenzugabe, Spitzenform
- Korrekturlemente wie RC, ...

Rohleisten:

- Übertragen von Markierungen
- Spitze angiessen

Einstellung:

- Nettoabsatzhöhe
- Stellung: Beinachse, Lot, Pronation, Supination
- Evtl. Beinverkürzungsausgleich berücksichtigen
- Spitzensprengung

Fussbettung modellieren:

- RC / Pelotte
- Medial: Ferse, Längswölbung, Ballen medial
- Lateral: Ferse, Fuss lateral, Basishöcker, Ballen lateral
- Spezielle Entlastungen

Oberfläche und seitliches Chaussieren:

- Fersenhalt, Klammer
- Malleolen
- Leistenachse
- Rist
- Ballen
- Spitzenform
- Spezielles: Hammerzehen, Exostosen, ...
- Beinumfang, Form des Unterschenkels
- Masse überprüfen